

Информация

по изолированному помещению № 60 по ул. Аладовых, 11Б


Изолированное помещение площадью 37,2 кв.м. находится в удовлетворительном состоянии, оснащено приборами учета холодной и горячей воды, счетчиком электрической энергии. Все приборы требуют поверки.

Требуется технический осмотр и обслуживание системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния».

Организация всех работ производится силами арендатора за собственный счет.

Размер арендной платы в месяц рассчитывается исходя из базовой арендной величины установленной в соответствии с действующим законодательством, дополнительно возмещаются коммунальные услуги.


Начальник отдела нежилых фонда




С.Г.Кожич

Позитивный план

Секция (подъезд) 1

Этаж 1 $h=2.52$ 

РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"			
Помещение товарищества собственников			
220055, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Аладовых, 11Б-60			
Литер А10/кп	Секция (подъезд):- 1	Этаж: 1	
Составлен по состоянию на: 15.04.2019			
Масштаб	Лист - 1	Листов - 1	Стр. - 5
1:100	Инициалы, Фамилия	Подпись	Дата
Составил	Н.В.Бурдь		15.01.2020
Изготовил	Н.В.Бурдь		15.01.2020
Проверил	А.Ч.Зуй		15 янв 2020